

Beckers



Beckerplast 7

Produkttype:

Beckerplast 7 er en matt, vannfortynnbar lateksmaling beregnet på maling av vegger og tak innendørs når man ønsker å oppnå en matt, vaskbar overflate. Den benyttes hovedsakelig til NYMALING eller ved ommaling av overflater som tidligere er malt med lateksmaling.

Bruksområder:

Beckerplast 7 er velegnet på f.eks. puss, betong, sandsparklede overflater, trefiber-, spon- og gipsplater, vev samt tidligere malte overflater.

Spesielle egenskaper:

Beckerplast 7 lukter ubetydelig ved maling og tørking. Den gir en jevn, tett og myk kornethet, tørker raskt og kan overmales etter ca. 3 timer. Den gulner ikke ved aldring.



TEKNISK INFORMASJON

Bindemiddel:	Sampolymer lateks.	Tørketid:	Støvtørr etter ca. 1/2 time ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
Tynner:	Vann.	Glans:	Matt, ca. 7.
Materialforbruk:	Ca. 6-8 kvm/liter og behandling.	Vaskbarhet:	>2000 sykler, grad 3.
Verktøy:	Rull eller sprøyte.	Fargeutvalg:	Inngår i Beckers brekkesystem, hvit og NCS 0502-Y.
Rengjøring av verktøy:	Vann.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare.
Overmalingsbar:	Etter ca. 3 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.	Lagring:	Oppbevares frostfritt.

Beckerplast 7

NYMALING

Forbehandling:

Sandsparklede overflater, puss, betong, trefiber-, spon- og gipsplater samt vev: Børst bort løstsittende smuss og løse partikler. Grunn med Scotte Grund.

Toppstrøk:

Ferdigbehandle med Beckerplast 7.

Sparkling og reparasjoner:

Benytt Breplasta eller Beckers Veggspackel.

OMMALING

Forbehandling:

Overflater som tidligere er malt med lateks-, alkyd- og oljemaling: Rengjør med Tärväck Målartvätt. Skyll grundig med vann. Evt. blanke overflater mattes ned med middels fint slipepapir for å oppnå best mulig feste mellom lagene.

Overflater som er malt med limmaling: Vask bort limmalingen med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund. **Kalkede overflater:** Skrap og børst overflaten til fast underlag nås. Støvtørk overflaten eller skyll med vann. Patenter med Scotte Patentfärg. Grunn deretter med Scotte Grund.

Toppstrøk:

Ferdigbehandle med Beckerplast 7.

Sparkling og reparasjoner:

Benytt Breplasta eller Beckers Veggspackel. **Fortynning:** Skal normalt ikke tynnes ut. Malingen kan spes med vann. **Påføring:** Rull eller sprøyte. Malingen er silt og kan påføres med høytrykksprøyte. **Rengjøring:** Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Det reduserer belastningen på ren-seanlegg. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester leveres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall. **OBS!** Mal aldri på overflater som har en lavere temperatur enn +5 C.