



## Profilbrædder

Datablad feb. 2013

## Profil 3136

Varegruppe nr. 1216 vare nr. 0191259

**SORTERINGSKRITERIER**

Træsart/Kvalitet	Fyr A-kvalitet ( u/s-vta )
Sunde knaster	Forekommer.
Sorte knaster	Forekommer.
Knastudslag	Mindre udslag kan forekomme på kanterne.
Knastudfald	1-2 mindre knastudfald kan forekomme. Dog ingen som gør, at man kan se igennem brædderne efter montering.
Revner/Ridser	Meget fine tørreridser kan forekomme før og efter montering.
Marvstriber	Kan forekomme i mindre omfang.
Råd/Insektskader	Tillades ikke.
Blåskade	Tillades ikke på retsiden.
Mekaniske skader	Tillades ikke på retsiden.
Vinkelfejl i endenot	+/- 0,5 mm
Overfladebehandling	Heldækkende hvid mat lak NCS S8502-Y – Knaster og knastudslag kan anes gennem overfladebehandlingen, og understreger der er tale om massivt træ.
Modtagekontrol	Udførende skal ved modtagelse kontrollere: <ul style="list-style-type: none"><li>• At dimensionerne er korrekte.</li><li>• At brædderne er frie for fejl, mangler og skader.</li></ul>
Reklamation	Konstateres der fejl eller mangler ved modtagekontrol eller under montagen, skal der omgående reklameres.
Reklamation på skønhedsfejl.	Reklamation baseret på skønhedsfejl accepteres ikke <b>efter</b> opsætning.